




NOTE
POWER SUPPLY WIRING
MUST HAVE CORRECT
POLARITY AND GROUNDING
FOR THE UNIT TO OPERATE
CORRECTLY.

REMARQUE
Le câblage d'alimentation
électrique doit être
correctement polarisé et
mis à la terre pour que
l'appareil fonctionne
correctement.

WARNING
Failure to install, maintain,
and/or operate this machine
according to manufacturer's
instructions may result in
conditions which can produce
bodily injury and/or property
damage.

AVERTISSEMENT
Si vous n'installez pas, n'effectuez
pas les opérations d'entretien et/ou
ne faites pas fonctionner cette
machine conformément aux
instructions du fabricant, vous
favorisez les situations dangereuses
tant au niveau des blessures
corporelles qu'à celui des dommages
à la propriété qui pourraient en
résulter.

LEGEND OF COMPONENTS

TP - THERMAL PROTECTION
AP2 K1 - OUTPUT BOARD POWER RELAY
AP2 K2 - MOTOR RELAY
AP2 K3_A - HEAT RELAY
AP2 K3_B - HEAT RELAY
AP2 K4 - PUMP RELAY
DASHED LINES = OPTIONAL (NOT ON ALL MODELS)

